

POZO Y SALA DE MAQUINAS



SECCION DEL POZO

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ELEVADORES CON ENGRANAJES

EL CUARTO DE MAQUINAS DE LOS ASCENSORES DEBERA SER SUFICIENTEMENTE AMPLIO PARA PEMITIR ACCESO A INSPECCION Y MANTENIMIENTO CON UNA ALTURA MINIMA DE 2 A 2.50 MTS. Y PREPARADA LA CUBIERTA CON UNA VIGUETA ANCLADA PARA MONTACARGAS DE MONTAJE.
COMO LA MAQUINARIA DE LOS ASCENSORES ES GENERADORA DE GRAN CALOR, SE RECOMIENDA :

1. OTORGAR AREAS ESPACIOSAS
2. PROCURAR VENTILACION CRUZADA
3. SUMINISTRAR AIRE ACONDICIONADO

PARA ASEGURAR QUE LA TEMPERATURA INTERIOR NUNCA EXCEDA LOS 40° C.