


POZO Y SALA DE MAQUINAS



SECCION DEL POZO

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ELEVADORES SIN ENGRANAJES

LA UBICACION DE LOS GRUPOS DE ASCENSORES ES CRUCIAL PARA OBTENER EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO. HASTA CUATRO ELEVADORES EN LINEA ES ACEPTABLE, 5 O MAS DEBERAN AGRUPARSE EN NICHOS O ALCOBAS CON UN VESTIBULO NO MENOR A LOS 3.5 MTS Y HASTA 6 O 7 MTS PARA AGRUPACIONES DE 8 O 10 ELEVADORES.

OTRA FORMA DE AGRUPAR ASCENSORES, CONDICIONA A PARADAS EXCLUSIVAS POR PISOS. PARA POZOS DE ELEVADORES HECHOS DE CONCRETO ARMADO, LOS MUROS NO DEBERAN SER DE MENOS DE 12 CMS. DE ESPESOR Y NO PODRAN ACEPTARSE DESPLOMES DE MAS DE 3 CMS.