




CHAMBRANA EN MURO CORRIDO

NOTA
LA PIJA DE ACERO NO DEBERA SER
SUSTITUIDA POR EL TORNILLO PARA
MADERA DE HIERRO DULCE, YA QUE
ESTE SE PUDRE EN POCO TIEMPO.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

EN EL CASO DE USAR MOLDURAS DE ALUMINIO, SERA
NECESARIA LA COMBINACION DE DOS TIPOS DISTINTOS: UNO
QUE FUNCIONE COMO CHAMBRANA PROPIAMENTE (MOLDURA
M-1) DE FABRICACION COMUN Y OTRO QUE HAGA LAS VECES
DE BATIENTE (MOLDURA M-5) LAS CUALES IRAN ATORNILLADAS
PARA SU FIJACION, POR MEDIO DE TORNILLOS GALVANIZADOS
A LA MADERA AHOGADA EN EL PERFIL DE LA CHAMBRANA Y
ESTA FIJADA AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS Y TAQUETES
AL MURO.